

## シフォン・ジャスティのリコールについて

令和5年1月19日、株式会社SUBARUにシフォン、ジャスティを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5266	リコール開始日	令和5年1月20日
不具合の部位(部品名)	制動装置(電動パーキングブレーキアクチュエータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	電動パーキングブレーキを制御するコンピュータにおいて、ブレーキ解除時のプログラムが不適切なため、ブレーキケーブルの戻し量が不足する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を繰り返すと、やがてブレーキケーブルの作動域から逸脱するため、パーキングブレーキ作動時に異常を検出して警告灯が点灯し、最悪の場合、パーキングブレーキが解除できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、電動パーキングブレーキアクチュエータ内の制御コンピュータのプログラムを修正する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	5BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0007962 ~ LA650F-0009183 令和3年11月4日 ~ 令和4年4月20日	306	
	6BA-LA650F		LA650F-0007947 ~ LA650F-0009196 令和3年11月1日 ~ 令和4年4月21日	241	
	5BA-LA660F		LA660F-0003495 ~ LA660F-0004017 令和3年11月17日 ~ 令和4年4月20日	172	
	6BA-LA660F		LA660F-0003480 ~ LA660F-0004099 令和3年11月2日 ~ 令和4年5月27日	97	
	5BA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0008679 ~ M900F-0010450 令和2年9月14日 ~ 令和4年2月15日	1,772	
	5BA-M910F		M910F-0003193 ~ M910F-0003993 令和2年9月14日 ~ 令和4年2月15日	801	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月14日 ~ 令和4年5月27日	(計 3,389 台)	