

## レヴォーグ・レガシィ・WRXのリコールについて

令和5年2月2日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグ、レガシィ、WRXのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5273	リコール開始日	令和5年2月3日
不具合の部位(部品名)	事故自動緊急通報装置(データコミュニケーションモジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	テレマティクスシステムの構成部品であるデータコミュニケーションモジュールにおいて、制御プログラムが不適切なため、車両製造後から一定期間経過後、通信機能が停止するものである。そのため、保安基準第43条の8(事故自動緊急通報装置の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、データコミュニケーションモジュールの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-002043～VN5-044361 令和2年11月2日～令和4年10月3日	37,056	
	5BA-VNH		VNH-002001～VNH-005058 令和4年1月26日～令和4年10月3日	2,476	
	4BA-BT5	「レガシィ」	BT5-002013～BT5-012182 令和3年12月7日～令和4年9月21日	9,362	
	5BA-VBH	「WRX」	VBH-002009～VBH-004999 令和4年1月26日～令和4年10月5日	2,719	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年11月2日～令和4年10月5日	(計 51,613 台)	