

シフォン・レックスのリコールについて

令和5年2月2日、株式会社SUBARUにシフォン、レックスを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5270	リコール開始日	令和5年2月3日
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(エアバッグコンピュータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコンピュータにおいて、コンデンサの製造工程が不適切なため、内部ショートが発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、作動すべき衝突時にエアバッグ及びシートベルトプリテンショナが作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコンピュータを良品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	5BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0010914～LA650F-0011294 令和4年11月2日～令和4年12月12日	195	
	5BA-LA660F		LA660F-0004837～LA660F-0004951 令和4年11月3日～令和4年12月20日	66	
	5BA-A201F	「レックス」	A201F-0000112～A201F-0000372 令和4年11月8日～令和4年12月12日	212	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和4年11月2日～令和4年12月20日	(計 473 台)	