

## サンバーのリコールについて

令和5年4月6日、株式会社SUBARUにサンバーを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5299	リコール開始日	令和5年4月7日
不具合の部位(部品名)	操縦装置(メータパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	MT(手動変速仕様)車において、メータパネルの設計が不適切なため、走行用前照灯(ハイビーム)の自動制御状態を運転者に表示する装置が備えられていない。そのため、保安基準第32条(前照灯等の基準)に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、コンビネーションメータを対策品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	3BD-S700B	「サンバー」	S700B-0000055～S700B-0002063 令和3年12月13日～令和5年1月10日	181	
	3BD-S710B		S710B-0000054～S710B-0002655 令和3年12月13日～令和5年1月9日	444	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和3年12月13日～令和5年1月10日	(計 625 台)	