

## ジャスティのリコールについて

令和5年6月23日、株式会社SUBARUにジャスティを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にリコールを届け出いたしました。

リコール届出番号	5337	リコール開始日	令和5年6月23日
不具合の部位(部品名)	前部霧灯(フロントLEDフォグランプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前部霧灯(フロントLEDフォグランプ)において、工程の管理が不適切なため、LEDチップへのはんだの塗布量が少ないものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、はんだが剥がれて、前部霧灯が暗くなり、最悪の場合、点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントフォグランプのLEDソケットを良品と交換する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	5BA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0008679～M900F-0009300 令和2年9月14日～令和3年2月25日	622	
	5BA-M910F		M910F-0003193～M910F-0003467 令和2年9月14日～令和3年2月25日	275	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年9月14日～令和3年2月25日	(計 897 台)	