

インプレッサのリコールについて

令和5年7月13日、株式会社SUBARUより、国土交通省にインプレッサのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5348	リコール開始日	令和5年7月14日
不具合の部位(部品名)	その他		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車両の製造において、電装品チェック工程の設備設定が不適切だったため、一部電装品のソフトウェア情報読み出し可否確認ができていなかった。		
改善措置の内容	全車両、ソフトウェア情報の読み出し可否確認を実施する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	3BA-GU6	「インプレッサ」	GU6-002018～GU6-002259 令和5年5月22日～令和5年6月14日	67	
	3BA-GU7		GU7-002021～GU7-002348 令和5年5月22日～令和5年6月14日	77	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年5月22日～令和5年6月14日	(計 144 台)	