

2023年10月26日

## スバル レヴォーグ、フォレスター、レガシィのリコールについて

令和5年10月26日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレヴォーグ、フォレスター、レガシィのリコールを届出いたしました。

リコール届出番号	5392	リコール開始日	令和5年10月27日
不具合の部位(部品名)	原動機(ウォーターパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の組立工程において、ウォーターパイプをエンジンに締結するボルトの締め付けが不足しているものがある。そのままの状態で使用を続けると当該ボルトが脱落しクーラントが漏れ、最悪の場合、排気管へかかり火災にいたるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターパイプ締結ボルトを正規トルクで締め付ける。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-056691、VN5-056710 令和5年9月13日、令和5年9月14日	2	
	4BA-SK5	「フォレスター」	SK5-040136～SK5-040202 令和5年9月12日～令和5年9月14日	9	
	4BA-BT5	「レガシィ」	BT5-021861 令和5年9月13日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年9月12日～令和5年9月14日	(計 12 台)	