

レイバック、レヴォーグ、フォレスター、レガシィの改善対策について

令和7年1月23日、株式会社SUBARUより、国土交通省にレイバック、レヴォーグ、フォレスター、レガシィの改善対策を届出いたしました。

改善対策届出番号	707	改善対策開始日	令和7年1月24日
不具合の部位(部品名)	走行装置(アルミホイール)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アルミホイールにおいて、製造管理が不適切なため、ホイールナットとの締結面が仕様通りでないものがある。		
改善対策の内容	全車両、アルミホイールの締結面を点検し、仕様通りでないものはアルミホイールを良品に交換する。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・各社のインターネットホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-060047 ~ VN5-082413 令和5年11月14日 ~ 令和6年10月21日	12,477	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和5年11月14日 ~ 令和6年10月21日	(計 12,477 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できたもの

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スバル	4BA-VN5	「レヴォーグ」	VN5-030782 ~ VN5-081850 令和3年9月3日 ~ 令和6年10月1日	409	
	5AA-SKE	「フォレスター」	SKE-004937 平成30年9月24日	1	
	DBA-BN9	「レガシィ」	BN9-013357 平成29年3月11日	1	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月11日 ~ 令和6年10月1日	(計 411 台)	

交換用修理部品として出荷し、組付けられた可能性がある車両が特定できないもの

対象製品	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
アルミホイール	28111VC080	令和5年11月21日 ~ 令和6年10月18日	325	
		合計	(計 325 個)	

交換修理用部品が組み付けられた車両は、同様の改善を実施する。