

## シフォン、ジャスティのサービスキャンペーンについて

令和6年7月18日、株式会社SUBARUにシフォン、ジャスティを供給しております ダイハツ工業株式会社より、国土交通省にサービスキャンペーンを通知いたしました。

※ 整 理 番 号	—	サービスキャンペーン開始日	令和6年7月下旬
不 具 合 の 内 容	プッシュスタートスイッチにおいて、制御コンピュータの電流値の設定が高いため、車室内のシリコン濃度によってはスイッチ内部で不導体のシリカが形成されることがあり、接点部で接触不良が発生し、インフォメーションディスプレイに故障表示をする、あるいはメータ内のキーフリー警告灯が点灯するとともにエンジンが始動しにくくなるおそれがある。		
改 善 の 内 容	全使用者に発生現象を周知し、該当する現象が発生した場合は、プッシュスタートスイッチを対策品と交換する。		
自動車使用者等に周知させるための措置	ダイレクトメール等で通知する。		

※故障表示が出て始動できなかつた場合、再度プッシュスタートスイッチを押すと始動できます。

車 名	型 式	通 称 名	サービスキャンペーン対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	サービスキャンペーン 対象車の台数	備 考
スバル	5BA-LA650F 6BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0000063～LA650F-0006567 令和元年6月29日～令和3年3月9日	約 5,800	
	5BA-LA660F 6BA-LA660F		LA660F-0000060～LA660F-0002919 令和元年7月2日～令和3年3月9日	約 2,500	
	5BA-M900F	「ジャスティ」	M900F-0008679～M900F-0009393 令和2年9月14日～令和3年3月13日	約 700	
	5BA-M910F		M910F-0003193～M910F-0003571 令和2年9月14日～令和3年4月1日	約 400	
	6型式	2車種	(製作期間の全体の範囲) 令和元年6月29日～令和3年4月1日	(計 約 9,400 台)	